


鳥取県 日吉津村 日吉津小学校通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会
 ・日吉津村建設産業課
 ・鳥取県西部総合事務所
 ・米子警察署

・歩道の縁石が低く車が
 乗り上げる危険がある
 <対策メニュー>
 防護柵設置
 2～5号線の低い縁石嵩上
 【日吉津村】



・隅切りがなく左折車が
 車道縁石に乗り上げる
 <対策メニュー>
 防護柵設置
 【日吉津村】




・北側からくる自動車が対向車を避けて
 路肩側に寄ってくるため、信号待ち
 の児童に接触の危険性がある
 <対策メニュー>
 横断歩道の位置変更【米子警察署】

・押しボタン信号機の「お待ちくださ
 い」表示が点灯しない(2箇所)
 <対策メニュー>
 信号機の補修【米子警察署】

・自転車歩行車道の起終点が不明
 な箇所がある。
 <対策メニュー>
 自転車歩行車道の標識整備
 【米子警察署】

・道路幅が狭くて危険
 ・水路に蓋がない
 <対策メニュー>
 側溝整備(蓋かけ等)【鳥取県】

・交差点の溜まり場
 がない。
 ・水路の蓋が破損。
 ・歩道の縁石が低い。
 ● <対策メニュー>
 減速マーク、歩道設置(養光院前道路)
 【鳥取県】



・水路の蓋が破損。
 <対策メニュー>
 側溝整備【鳥取県】

・横断歩道、予告マーク、「止
 まれ」、停止線等が消えている
 ため危険。
 <対策メニュー>
 横断歩道等の補修
 【米子警察署】



・歩道が凸凹になっている。
 ● <対策メニュー>
 減速マーク【鳥取県】

・水路の蓋が破損。
 ・歩道の縁石が低い。
 <対策メニュー>
 側溝整備(蓋かけ等)【鳥取県】

・区画線が消えている
 ・縁石が破損。
 <対策メニュー>
 区画線設置
 【鳥取県】

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所
 ● : 要対策箇所
 (実施済み)

