

日吉津村内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【日吉津小学校】

(H24 合同点検実施分)

対策実施状況 H26.8.31現在

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施状況	事業主体
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津86-1地先 国道9号日吉津橋ガード下	区画線が消えている。歩道の縁石が壊れている	区画線設置	○	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津384-5地先 神社道交差点北側	道路幅が狭い、水路に蓋がない	側溝整備(蓋かけ等)	○	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津893-2地先 村道旧国道線交差点	交差点の溜まり場がない。	安全表示	○	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	JR山陰本線踏切 から 国道9号日吉津橋ガード下	水路の蓋が破損。歩道の縁石が低い	側溝整備(蓋かけ等)	○	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	国道9号日吉津橋ガード下 から 村道小路4号線	水路の蓋が破損	側溝整備(蓋かけ等)	○	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	村道小路4号線 から 村道箕海川線	歩道が凸凹になっている	減速マーク	○	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	村道小路1号線 から 村道旧国道線	水路の蓋が破損。歩道の縁石が低い	○減速マーク、歩道設置	一部	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津86-1地先 国道9号日吉津橋ガード下	横断歩道、「止まれ」、停止線が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津84-1地先 長尾ビル東側	横断歩道が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津65地先 上2公民館東側	横断歩道、予告マークが消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津484-1地先 村道小路4号線交差点	横断歩道が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津441地先 村道箕海川線交差点	横断歩道、予告マーク(上下線)が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津893-2地先 村道旧国道線交差点	横断歩道が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津893-2地先 村道旧国道線交差点	北側からくる自動車が対向車を避けて路肩側に寄ってくるため、信号待ちの児童に接触の危険性がある。	横断歩道の位置変更	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津888-4地先 村道浜田1号支線交差点	横断歩道、予告マーク、「止まれ」、停止線が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津872-15地先 日吉津村役場東側	横断歩道、予告マークが消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津1944地先 農道海川中央線交差点	「止まれ」、停止線が消えている箇所があり危険。	「止まれ」等の補修	○	米子警察署

日吉津村内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【日吉津小学校】

(H24 合同点検実施分)

対策実施状況 H26.8.31現在

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施状況	事業主体
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津876-1地先 日吉津小学校東側	横断歩道、予告マークが消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津960-1地先 村道宮川北線交差点	横断歩道、予告マークが消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村富吉1075-1地先 村道富吉南線交差点	横断歩道、予告マークが消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津1356-1地先 国道431号交差点	押しボタン信号機の「お待ちください」表示が点灯しない。 (2箇所)	信号機の補修	○	米子警察署
村道役場線	西伯郡日吉津村日吉津1351-1地先 イオン西館駐車場出入口	横断歩道が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修	○	米子警察署
村道役場線	西伯郡日吉津村日吉津2097地先 村道2号線交差点	横断歩道の幅が歩道より狭い	横断歩道等の補修	○	米子警察署
村道5号線	西伯郡日吉津村日吉津2555地先 県道日吉津伯耆大山停車場線交差点	「止まれ」、停止線が消えている箇所があり危険。	「止まれ」等の補修	○	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線 村道役場線	国道9号日吉津橋ガード下 から 村道温泉線	自転車歩行車道の起終点が不明な箇所がある。	自転車歩行車道の標識整備	○	米子警察署
村道役場線	西伯郡日吉津村日吉津1343-3地先 村道2号線交差点より南24m区間	隅切りがなく左折車が車道縁石に乗り上げる。	防護柵の設置	○	日吉津村
村道役場線	西伯郡日吉津村日吉津1514-3地先 村道4号線交差点より南17m区間	歩道の縁石が低く車が乗り上げる危険がある。	防護柵の設置 2～5号線間で、縁石の低い箇所嵩 上	○	日吉津村
村道役場線	西伯郡日吉津村日吉津1514-1地先 村道5号線交差点より南15m区間	歩道の縁石が低く車が乗り上げる危険がある。	防護柵の設置	○	日吉津村