

日吉津村内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【日吉津小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津86-1地先 国道9号日吉津橋ガード下	区画線が消えている。歩道の縁石が壊れている	区画線設置	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津384-5地先 神社道交差点北側	道路幅が狭い、水路に蓋がない	側溝整備(蓋かけ等)	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津893-2地先 村道旧国道線交差点	交差点の溜まり場がない。横断歩道が消えている	歩道設置	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	JR山陰本線踏切 から 国道9号日吉津橋ガード下	水路の蓋が破損。歩道の縁石が低い	側溝整備(蓋かけ等)	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	国道9号日吉津橋ガード下 から 村道小路4号線	水路の蓋が破損	側溝整備(蓋かけ等)	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	村道小路4号線 から 村道箕海川線	歩道が凸凹になっている	減速マーク	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	村道小路1号線 から 村道旧国道線	水路の蓋が破損。歩道の縁石が低い	減速マーク、歩道設置	鳥取県
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津86-1地先 国道9号日吉津橋ガード下	横断歩道、自転車横断帯、「止まれ」、停止線が消えてい る箇所があり危険。	横断歩道等の補修 (H24年度中に実施)	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津84-1地先 長尾ビル東側	横断歩道が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修 (実施済み)	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津65地先 上2公民館東側	横断歩道、予告マークが消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修 (実施済み)	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津484-1地先 村道小路4号線交差点	横断歩道が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修 (実施済み)	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津441地先 村道箕海川線交差点	横断歩道、予告マーク(上下線)が消えている箇所があり 危険。	横断歩道等の補修 (一部実施済み。残りはH24年度中に実施)	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津893-2地先 村道旧国道線交差点	横断歩道が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修 (一部実施済み。残りは下記で対応)	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津893-2地先 村道旧国道線交差点	北側からくる自動車が対向車を避けて路肩側に寄ってく るため、信号待ちの児童に接触の危険性がある。	横断歩道の位置変更 (H24年度中に実施)	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津888-4地先 村道浜田1号支線交差点	横断歩道、予告マーク、「止まれ」、停止線が消えている 箇所があり危険。	横断歩道等の補修 (一部実施済み。残りはH24年度中に実施)	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津872-15地先 日吉津村役場東側	横断歩道、予告マークが消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修 (実施済み)	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津1944地先 農道海川中央線交差点	「止まれ」、停止線が消えている箇所があり危険。	「止まれ」等の補修 (実施済み)	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津876-1地先 日吉津小学校東側	横断歩道、予告マークが消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修 (H24年度中に実施)	米子警察署

日吉津村内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【日吉津小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津960-1地先 村道宮川北線交差点	横断歩道、予告マークが消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修 (H24年度中に実施)	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村富吉1075-1地先 村道富吉南線交差点	横断歩道、予告マークが消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修 (H24年度中に実施)	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線	西伯郡日吉津村日吉津1356-1地先 国道431号交差点	押しボタン信号機の「お待ちください」表示が点灯しない。 (2箇所)	信号機の補修 (実施済み)	米子警察署
村道役場線	西伯郡日吉津村日吉津1351-1地先 イオン西館駐車場出入口	横断歩道が消えている箇所があり危険。	横断歩道等の補修 (実施済み)	米子警察署
村道役場線	西伯郡日吉津村日吉津1343-3地先 村道2号線交差点より南24m区間	隅切りがなく左折車が車道縁石に乗り上げる。	防護柵の設置 (発注済。H24.12.21完)	日吉津村
村道役場線	西伯郡日吉津村日吉津2097地先 村道2号線交差点	横断歩道の幅が歩道より狭い	横断歩道等の補修 (H24年度中に実施)	米子警察署
村道役場線	西伯郡日吉津村日吉津1514-3地先 村道4号線交差点より南17m区間	歩道の縁石が低く車が乗り上げる危険がある。	防護柵の設置 (発注済。H24.12.21完)	日吉津村
村道役場線	西伯郡日吉津村日吉津1514-1地先 村道5号線交差点より南15m区間	歩道の縁石が低く車が乗り上げる危険がある。	防護柵の設置 (発注済。H24.12.21完)	日吉津村
村道5号線	西伯郡日吉津村日吉津2555地先 県道日吉津伯耆大山停車場線交差点	「止まれ」、停止線が消えている箇所があり危険。	「止まれ」等の補修 (実施済み)	米子警察署
県道日吉津伯耆 大山停車場線 村道役場線	国道9号日吉津橋ガード下 から 村道温泉線	歩道、自転車歩行車道の通行区分・標識が不明で危険。	通行区分の及び標識の整備 (H25年度中に実施)	米子警察署

【対策検討メンバー】教育委員会、日吉津村建設産業課、鳥取県西部総合事務所、米子警察署